

INFRANOR drives - obsolete serial numbers - devices older than 10 years

Due to components obsolescence, the following devices will not be repaired anymore from **August 1st, 2025**:

Variateurs INFRANOR - numéros de série obsolètes – appareils de plus de 10 ans

En raison de l'obsolescence des composants, les appareils suivants ne seront plus réparés à partir du **1er août 2025** :

INFRANOR Regler - veraltete Seriennummern - Geräte älter als 10 Jahre

Aufgrund der Obsoleszenz der Komponenten werden die folgenden Geräte ab dem **1. August 2025** nicht mehr repariert:



- **Pac** (XtrapulsPac™) range & **GDPS** power supplies serial no. older than
- Gamme **Pac** (XtrapulsPac™) & alimentations **GDPS** n° de série antérieur à
- **Pac** -Reihe (XtrapulsPac™) & **GDPS** Netzteile Seriennummer älter als

11331037



- **GD1** (XtrapulsGem™) range serial no. older than
- Gamme **GD1** (XtrapulsGem™) au n° de série antérieur à
- **GD1** -Reihe (XtrapulsGem™) Seriennummer älter als

1331001



- **CD1** (XtrapulsCD1™) range serial no. older than
- Gamme **CD1** (XtrapulsCD1™) au n° de série antérieur à
- **CD1** -Reihe (XtrapulsCD1™) Seriennummer älter als

363138

Important note / Note importante / Wichtiger Hinweis:

- **Obsolete serial numbers change twice a year!**
- **Les numéros de série obsolètes évoluent deux fois par année !**
- **Veraltete Seriennummern ändern sich zweimal im Jahr!**